



Brandschutzbedarfsplan 2019:

Erstellt durch die Firma
Luelf und Rinke

4.1 Beschreibung der Standortstruktur im IST-Zustand

Feuerwehrhaus FF OB-Königshardt

- ☐ Historie:
 - Bezug 1966
 - Anbau Garage mit Duschaum 1990
- ☐ Standort der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt

Bewertung des Standorts


- ☐ Kapazität der Stellplätze erschöpft
- ☐ Stellplätze entsprechen nicht den Vorgaben der UVV (Abmessungen / Abstände)
- ☐ Umkleidekapazitäten erschöpft und nicht den Vorgaben der UVV entsprechend
- ☐ keine schwarz-weiß-Trennung (baulich aktuell nicht zu beheben)
- ☐ Kapazität der Funktionsräume erschöpft
- ☐ Alarmparkplätze nicht ausreichend gemäß Empfehlungen der UVV
- ☐ Bausubstanz sanierungsbedürftig

→ **bauliche Funktion: nicht ausreichend**
Neubau gemäß DIN 14092 empfohlen





Standortsuche FF Kö:





Standortsuche FF Kö:

Grundlage für die Ermittlung des Flächenbedarfs ist die DGUV I 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ und deren Anwendung auf die personelle und technische Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt.

- (1) 5 Stellplätze für Großfahrzeuge zzgl. Außenstellplätze gem. DGUV
- (2) Umkleide (m/w), Schulungsräume und Räume für die Jugendfeuerwehr
- (3) Übungshof und PKW-Stellplätze gem. Stärke der FF
- (4) Werkstatt, Technik- und Lagerräume für Tausch- und Sondergeräte

Standortsuche FF Kö:

- Skizzierung eines Lösungsansatzes



Beispiel:

- Feuerwehr March, BW, F
- Fahrzeughalle für 5 Fahrzeuge
- Neubau in 2012
- Grundstück ca. 3.500 m²

