

Fraktion DIE GRÜNEN in der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	Drucksachen-Nr. A/17/2189-01	Termin 08.06.2022	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen		
<u>Antragsvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
08.06.2022	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen		B		

Beratungsgegenstand

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN in der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen gem. § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt: Bedarfsampel Danziger Straße / Ecke Nohlstraße

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen bittet die Verwaltung zu prüfen, wie der Übergang an der Bedarfsampel Danziger Straße / Ecke Nohlstraße für den Fuß- und Radverkehr optimiert werden kann.

Der Prüfbericht wird der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen nach der Sommersitzungspause vorgelegt.

Sprecherin Fraktion DIE GRÜNEN in der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen  Stefanie Schadt 30.05.2022	
--	--

Fraktion DIE GRÜNEN in der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	Drucksachen-Nr. A/17/2189-01	Termin 08.06.2022	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
--	--	-----------------------------------	--

1 **Begründung**

2

3 Die Wartezeit benannter Bedarfsampel beträgt nach Betätigen des Anforderungskontakts, zumindest
4 nachmittags an Werktagen, 48 Sekunden. Das entspricht gemäß dem Qualitätsmanagement von
5 Lichtsignalanlagen der niedrigsten Stufe des „Qualitätskriteriums Wartezeiten“ für Fußgänger:innen.

6

7 Studien zeigen, dass ein starker Zusammenhang zwischen Wartezeit und dem Überqueren der Furt
8 von Menschen zu Fuß bzw. auf dem Rad trotz Rotphase besteht.

9 Auch an besagter Stelle sind immer wieder Menschen beim Überqueren trotz roter Phase zu
10 beobachten. Dies wird sich durch die kurze Furt, die lange Wartezeit nach dem Anforderungskontakt,
11 das geringere Verkehrsaufkommen sowie die relativ gute Einsehbarkeit bedingen.

12 Um diesem Verhalten entgegenzuwirken, vor allem wegen der räumlichen Nähe zu einer Grundschule
13 sowie einer Kindertagesstätte, sollten für den Fuß- und Radverkehr akzeptablere Lösungen als eine
14 sogenannte „Bettelampel“ mit langer Wartezeit geprüft werden.