

**Auszug aus der Niederschrift
19. Sitzung des Sportausschusses vom 31.10.2023**

2.2 Sachstand zu Granulatverklumpungen auf Sportfreianlagen

Herr Beulshausen informiert, dass die Granulatverklumpungen aktuell auch aufgrund der Jahreszeit entsprechend kühleren Witterung deutlich nachgelassen haben. Die SBO Servicebetriebe Oberhausen fahren die betroffenen Sportanlagen Concordiastraße, Wolfgang-Hoffmann-Platz, an der Lindnerstraße (Sport- und Freizeitanlage) und Schönefeld nach wie vor und regelmäßig an, um überschüssiges Granulat zu entfernen.

Nachrichtlich: Am 05.11.2023 konnte der (probeweise) Spielbetrieb auf der Sportanlage Concordiastraße ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Die Sportverwaltung hat daraufhin in enger Abstimmung mit den SBO Servicebetrieben Oberhausen und dem hiesigen Fußballkreis die Sportanlage Concordiastraße für den Spielbetrieb offiziell wieder freigegeben. Auf den anderen Sportfreianlagen wurde der Spielbetrieb durchgehend fortgeführt.

Im November/ Dezember dieses Jahres wird auf den betroffenen Sportplätzen der Austausch des Granulats gegen ein Sandinfill durchgeführt. Auf der Sportfreianlage Schönefeld wird im Frühjahr 2024 der Kunstrasen komplett erneuert werden.

Herr Beulshausen ergänzt, dass auf der Sportanlage Am Dicken Stein diverse Instandsetzungsmaßnahmen aus Hausmitteln des Jahres 2023 durchgeführt werden.