

Stadt Oberhausen
Fachbereich 2-2-10
- Untere Naturschutzbehörde -

**Beschluss gemäß § 70 Abs. 7 Landesnaturschutzgesetz NW (Eilbeschluss)
zur geplanten Befreiung nach § 75 LNatSchG**

Fällung eines Alleebaumes (Berg-Ahorn) an der Teutoburger Straße 98a

Aufgrund des Wurzeleinwuchses in ein Abwasserrohr müssen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Sanierung kann nur in offener Bauweise durchgeführt werden und befindet sich im Bereich des statisch relevanten Wurzelbereichs des angrenzenden Alleebaumes. Eine Befreiung aus Gründen der unzumutbaren Härte ist erforderlich.

Als Kompensation wird die Neupflanzung eines Berg-Ahorns (Stammumfang 20/25 cm) an Ort und Stelle durchgeführt.

Einer Befreiung von den entgegenstehenden Verboten des Landesnaturschutzgesetzes wird nicht widersprochen.



Cornelia Schiemanowski



Umwelt-BÜW

Artenschutzkontrolle der „Grenzbäume“ am Volkspark Sterkrade

Erstellt von:

Fouad Zaouzaou
DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltfachliche Bauüberwachung
I.TD-W-U(U)
Zum Portsmouthplatz 6
47051 Duisburg

ABS 46/2

Strecke 2270

BA1b

Oberhausen

Inhaltsverzeichnis

1 Darlegung des Sachverhaltes	3
1.1 Exkurs DIN 18920	3
1.2 Exkurs RAS-LP 4	3
1.3 Konkretisierung RAS-LP 4	3
1.4 Konkretisierung RAS-LP 4 graphische Darstellung Schäden	4
1.5 Konkretisierung RAS-LP 4 graphische Darstellung Schadensbegrenzung	5
2 Darstellung der Örtlichkeit	7
3 Artenschutzrechtliche Kontrolle	8
4 Übersichtsfotos	9

1 Darlegung des Sachverhaltes

Im Zuge der Baufeldfreimachung im Projekt ABS 46/2 BA1b ist der Sachverhalt aufgetreten, dass durch die Baufeldfreimachung und durch die Erstellung des Baufeldes im Rahmen der planfestgestellten Grenzen die angrenzende Vegetation beeinträchtigt wird.

Aus baulegischer Sicht kann die Baustraße zum Schutz der angrenzenden Bäume nicht verkleinert werden, folglich müssen betroffene Bäume gefällt werden, um bei Beschädigung eine Gefahr für den Eisenbahnbetrieb oder öffentliche Wege auszuschließen.

- Ausgehend von der Diskrepanz zwischen Baufeldgrenze und Baumschutz hat die Vorhabenträgerin DB Netz die Entnahme zusätzlicher Gehölze in einem Streifen von 2,50 m ab Baufeldgrenze bei der unteren Naturschutzbehörde Oberhausen beantragt.

1.1 Exkurs DIN 18920

- Die DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) gilt für die Planung und Durchführung von Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instandgehalten, geändert oder beseitigt wird.
- Die Norm dient dem Schutz von zu erhaltenden Einzelbäumen und Pflanzenbeständen [...].
- In der Norm wird auf die RAS-LP 4 und deren graphische Darstellungen verwiesen.

1.2 Exkurs RAS-LP 4

- Die RAS-LP 4 ist die Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege; Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen.
- Die RAS-LP 4 ist im engen Zusammenhang mit der DIN 18920 zu sehen. Die RAS-LP 4 baut auf der DIN 18920 auf und gibt zusätzliche Hinweise sowie graphische Darstellungen.
- Die rechtlichen Grundlagen leiten sich aus dem BNatSchG, vor allem aus der Eingriffsregelung ab. Beeinträchtigungen der zu schützenden und zu erhaltenden Bestände sind danach zu vermeiden bzw. zu minimieren.
- Bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen ist der Vermeidung Vorrang einzuräumen.

1.3 Konkretisierung RAS-LP 4

- Durch die Baustelleneinrichtung kommt es zu Bodenabtrag, Bodenverdichtung und zu allgemeinen Tätigkeiten im Wurzelbereich.
- Weiterhin werden Bäume freigestellt.
- Hieraus erwächst eine Schädigung der Nährstoffversorgung, eine mechanische Beeinträchtigung der Wurzeln sowie Beschädigungen des oberirdischen Pflanzensegmentes, was zu Krankheiten bzw. Vitalitätsverlust führt und mit dem Verlust der Standsicherheit sowie dem Absterben des Gehölzes enden kann.

1.4 Konkretisierung RAS-LP 4 graphische Darstellung Schäden

Bild 2

Schäden durch Fahrzeuge und Maschinen im Wurzelbereich




Bild 3

Schäden durch Überfahren und Abgrabungen im Wurzelbereich





Bild 5

Schäden durch Bodenauftrag und Befestigung im Wurzelbereich



1.5 Konkretisierung RAS-LP 4 graphische Darstellung Schadensbegrenzung

Bild 7

Schadensbegrenzung bei Bodenauftrag im Wurzelbereich






Bild 11

Schutz des Wurzelbereiches durch ortsfesten Zaun

**Bild 12**

Schadensbegrenzung bei Baustelleneinrichtung und Lagerung im Wurzelbereich Nur nach besonderer Erlaubnis. Schutzzaun Pflicht!



2 Darstellung der Örtlichkeit

Die Gehölzentnahme soll entlang der bahnrechten Seite vom Grünstreifen zwischen Volkspark Sterkrade und Bahntrasse erfolgen (Bahn-km 4,7-5,2).

Von dem Vorhaben betroffen sind 45 höhere Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser von 20-90 cm.

Bei den Gehölzen handelt es sich um Eichen sowie Robinien.

Es ist ein Streifen von ca. 450 x 2 m betroffen.



Abbildung 1: Luftbild mit Verortung (roter Strich) der zu entnehmenden Grenzbäume

3 Artenschutzrechtliche Kontrolle

Im Rahmen der Gehölzaufnahme wurde eine artenschutzrechtliche Kontrolle durchgeführt.

Auf folgende Punkte wurde bei der Begutachtung geachtet:

Vögel

- Nester im Kronenbereich
- Nester in eventuellen Baumhöhlungen
- Brutmöglichkeiten in eventuellen Stamm- und Astrissen (z.B. Kleiber)

Säugetiere

- Ast- und Stammrisse, mögliche Behausung von Fledermäusen
- Spechtlöcher, die von Fledermäusen besiedelt werden können

Durchführung der Begutachtung

Am Boden wurde nach eventuellen Hinterlassenschaften der Vögel gesucht, darunter:

- Kot
- Gewölle
- Insektenpanzer
- Eierschalen

Bei der Säugetierprüfung wurde der Wurzelbereich der Bäume ebenfalls nach Nahrungsresten und Kot der Tiere abgesucht.

Mögliche Lebensräume werden, wenn vorhanden mit einem Fernglas abgesucht.

Ebenso konnten keine Nester bzw. keine Nistaktivitäten (Anfliegen, Rufen, etc.) festgestellt werden.

Aufgrund der Begehung kann eine direkte artenschutzrechtliche Betroffenheit zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Denn noch wird als Schutz- und Vermeidungsmaßnahme die Baufeldfreimachung durch die umweltfachliche Bauüberwachung begleitet bzw. im Vorfeld des Eingriffs erneut begangen. Sollten sich besonders oder streng-geschützte Tiere im Eingriffsbereich befinden, sind die Arbeiten einzustellen. Der Rückschnitt erfolgt zeitnah im Januar 2024.

Es handelt sich um unvermeidbare Arbeiten, die für die Realisierung des Projektes unentbehrlich sind. Das Vorhaben ABS 46/2 sowie die daraus abgeleitete Teilmaßnahme steht im öffentlichen Interesse. Dieses bedingt sich aus dem Ausbau der Strecke 2270 und der daraus resultierenden Kapazitätserweiterung im internationalen Personen- und Güterverkehr.

Fazit: Aufgrund der Begehungen und der Begleitung durch die umweltfachliche Bauüberwachung können artenschutzrechtliche Konflikte gemäß § 44 BNatSchG vermieden werden.

4 Übersichtsfotos



Abbildung 2: Blickrichtung Norden (Bahn-km 4,7 Bahnrechts)



Abbildung 3: Blickrichtung Süden (Bahn-km 4,7 Bahnrechts)



Abbildung 4: Blickrichtung Norden (Bahn-km 5,0 Bahnrechts)



Abbildung 5: Blickrichtung Süden (Bahn-km 5,0 Bahnrechts)



Abbildung 6: Blickrichtung Süden (Bahn-km 5,3 Bahnrechts)

Duisburg, den 05.01.2024

Zaouzaou



Fotodokumentation

Projekt: ABS 46/2 BA1b

Ort: **Oberhausen**
 Strecke 2270

Thema:

**Baufeldfreimachung/
Gehölzrodung**

Datum: **05.01.2024**

Im Zuge der Baufeldfreimachung im Projekt ABS 46/2 BA1b ist der Sachverhalt aufgetreten, dass durch die Baufeldfreimachung und durch die Erstellung des Baufeldes im Rahmen der planfestgestellten Grenzen die angrenzende Vegetation beeinträchtigt wird.

Aus bauglogistischer Sicht kann die Baustraßen zum Schutz der angrenzenden Bäume nicht verkleinert werden, folglich müssen betroffene Bäume gefällt werden, um bei Beschädigung eine Gefahr für den Eisenbahnbetrieb oder öffentliche Wege zu vermeiden.

- Ausgehend von der Diskrepanz zwischen Baufeldgrenze und Baumschutz hat die Vorhabenträgerin DB Netz die Entnahme zusätzlicher Gehölze in einem Streifen von 2,50 m ab Baufeldgrenze bei der unteren Naturschutzbehörde Oberhausen beantragt.

Die nachfolgende Tabelle dient als Fotodokumentation der betroffenen Grenzbäume, dabei wurde sowohl die jeweilige Baumart als auch der Brusthöhendurchmesser und der Umfang des Baumes aufgelistet.

Gez. Zaouzaou

Fotodokumentation			
Dateiname: PXL_20240104_0809032 36	Datum: 04.01.2024 09:09:04	Dateiname: PXL_20240104_0835186 45	Datum: 04.01.2024 09:35:21
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 79cm U:248cm		Beschreibung: Baumart= Robinia pseudoacacia BHD: 77cm U:241cm	
Dateiname: PXL_20240104_0839325 86	Datum: 04.01.2024 09:39:34	Dateiname: PXL_20240104_0907143 88	Datum: 04.01.2024 10:07:16
			
Beschreibung: Baumart= Robinia pseudoacacia BHD: 88cm U:276cm		Beschreibung: Baumart= Robinia pseudoacacia BHD: 69cm U:216cm	

Fotodokumentation			
Dateiname: PXL_20240104_0909085 69	Datum: 04.01.2024 10:09:10	Dateiname: PXL_20240104_0934436 12	Datum: 04.01.2024 10:34:45
			
Beschreibung: Baumart= Robinia pseudoacacia BHD: 77cm U:241cm		Beschreibung: Baumart= Robinia pseudoacacia BHD: 65cm U:205cm	
Dateiname: PXL_20240104_0955469 84	Datum: 04.01.2024 10:55:49	Dateiname: PXL_20240104_0956525 18	Datum: 04.01.2024 10:56:54
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 87cm U:273cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 43cm U:135cm	

Fotodokumentation			
Dateiname: PXL_20240104_1016173 58	Datum: 04.01.2024 11:16:19	Dateiname: PXL_20240104_1032058 14	Datum: 04.01.2024 11:32:08
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 97cm U:305cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 88cm U:276cm	
Dateiname: PXL_20240104_1047064 54	Datum: 04.01.2024 11:47:09	Dateiname: PXL_20240104_1047391 70	Datum: 04.01.2024 11:47:41
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 44cm U:138cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 63cm U:197cm	

Fotodokumentation			
Dateiname: PXL_20240104_1102064 54	Datum: 04.01.2024 12:02:08	Dateiname: PXL_20240104_1102294 01	Datum: 04.01.2024 12:02:31
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 64cm U:200cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 66cm U:207cm	
Dateiname: PXL_20240104_1102428 80	Datum: 04.01.2024 12:02:45	Dateiname: PXL_20240104_1139362 69	Datum: 04.01.2024 12:39:38
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 79cm U:248cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 36cm U:113cm	

Fotodokumentation			
Dateiname: PXL_20240104_1139412 08	Datum: 04.01.2024 12:39:43	Dateiname: PXL_20240104_1140312 86	Datum: 04.01.2024 12:40:33
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 39cm U:122cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 49cm U:153cm	
Dateiname: PXL_20240104_1140340 52	Datum: 04.01.2024 12:40:36	Dateiname: PXL_20240104_1140573 62	Datum: 04.01.2024 12:40:59
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 50cm U:157cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 65cm U:204cm	

Fotodokumentation			
Dateiname: PXL_20240104_1143049 17	Datum: 04.01.2024 12:43:07	Dateiname: PXL_20240104_1143118 06	Datum: 04.01.2024 12:43:13
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 66cm U:213cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 72cm U:226cm	
Dateiname: PXL_20240104_1143248 71	Datum: 04.01.2024 12:43:27	Dateiname: PXL_20240104_1143281 58	Datum: 04.01.2024 12:43:30
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 63cm U:198cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 70cm U:219cm	

Fotodokumentation			
Dateiname: PXL_20240104_1143372 13	Datum: 04.01.2024 12:43:39	Dateiname: PXL_20240104_1143482 27	Datum: 04.01.2024 12:43:50
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 62cm U:194cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 47cm U:147cm	
Dateiname: PXL_20240104_1145137 58	Datum: 04.01.2024 12:45:15	Dateiname: PXL_20240104_1146395 90	Datum: 04.01.2024 12:46:41
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 58cm U:182cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 61cm U:191cm	

Fotodokumentation

Dateiname: PXL_20240104_1146512 47	Datum: 04.01.2024 12:46:53	Dateiname: PXL_20240104_1153538 96	Datum: 04.01.2024 12:53:56
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 50cm U:157cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 56cm U:176cm	
Dateiname: PXL_20240104_1153599 75	Datum: 04.01.2024 12:54:02	Dateiname: PXL_20240104_1154129 65	Datum: 04.01.2024 12:54:14
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 45cm U:141cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 37cm U:116cm	

Fotodokumentation			
Dateiname: PXL_20240104_1154199 48	Datum: 04.01.2024 12:54:21	Dateiname: PXL_20240104_1155172 62	Datum: 04.01.2024 12:55:19
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 50cm U:157cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 35cm U:110cm	
Dateiname: PXL_20240104_1158012 86	Datum: 04.01.2024 12:58:03	Dateiname: PXL_20240104_1159128 89	Datum: 04.01.2024 12:59:14
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 30cm U:94cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 57cm U:178cm	

Fotodokumentation			
Dateiname: PXL_20240104_1200071 94	Datum: 04.01.2024 13:00:09	Dateiname: PXL_20240104_1207536 37	Datum: 04.01.2024 13:07:55
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 40cm U:125cm		Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 68cm U:213cm	
Dateiname: PXL_20240104_1211356 04	Datum: 04.01.2024 13:11:37	Dateiname: PXL_20240104_1223251 86	Datum: 04.01.2024 13:23:27
			
Beschreibung: Baumart= Quercus robur BHD: 79cm U:248cm		Beschreibung: Baumart= Alnus glutinosa BHD: 40cm U:125cm	



DB Engineering & Consulting

Duisburg, den 05.01.2024

Zaouzaou

Ersatzgeld

Einnahmen

Ausgaben

2023	Betrag	2023	Betrag in EUR	Verwendung
		23.10.2023	8.093,63	172 Fledermauskästen
		06.11.2023	2.087,90	172 Fledermauskästen
		14.12.2023	28.830,00	Ankauf von zwei Flurstücken
		14.12.2023	12.568,63	Herstellung eines Amphibiengewässers

Westfriedhof - Fällungen

Lfd. Nummer	Nummer	Titel	Typ	Vitalität	Bemerkung	Durchmesser in cm
1	09bu01.03.15.670	Robinie	Baum großkronig	Abgestorben		98
2	09bu01.03.15.671	Robinie	Baum großkronig	mäßig_II	Pilzbefall Stammfuß	95
3	09bu01.03.15.672	Robinie	Baum großkronig	schlecht_III	angeschoben	69
4	09bu01.03.15.673	Robinie	Baum mittelkronig	schlecht_III	Stammhöhlung, Pilzbefall	61
5	09bu01.03.15.674	Robinie	Baum großkronig	Abgestorben		68
6	09bu01.03.15.679	Robinie	Baum mittelkronig	mäßig_II	Stamm hohl, bruchgefahren	54
7	09bu01.03.15.680	Silberahorn	Baum großkronig	mäßig_II	Totholz und Pilzbefall	144
8	09bu01.03.15.683	Birke	Baum mittelkronig	Abgestorben		42
9	09bu01.03.15.693	Birke	Baum großkronig	schlecht_III	sehr viel Totholz	43
10	09bu01.03.15.695	Robinie	Baum mittelkronig	schlecht_III	Stamm hohl, Neigung	63
11	09bu01.03.15.703	Birke	Baum großkronig	schlecht_III	sehr viel Totholz	49
12	09bu01.03.15.705	Roteiche	Baum großkronig	mäßig_II	Astbruch, Pilzbefall Wurzelstock	108
13	09bu01.03.15.710	Birke	Baum mittelkronig	mäßig_II	Fäule Stamm und Wurzel	49
14	09bu01.03.15.711	Birke	Baum mittelkronig	schlecht_III	sehr viel Totholz	41
15	09bu01.03.15.731	Robine	Baum großkronig	gut_I	Pilzbefall und Zwiesel mit Riss	116
16	09bu01.03.15.756	Birke	Baum mittelkronig	schlecht_III	sehr viel Totholz	37

Baumpflege Westfriedhof

lfd. Nr.	Nummer	Titel	Typ	Stammumfang [cm]
1	09bu01.03.15.675	Robinie	Baum großkronig	278
2	09bu01.03.15.676	Robinie	Baum großkronig	255
3	09bu01.03.15.677	Eiche	Baum großkronig	212
4	09bu01.03.15.678	Birke	Baum großkronig	136
5	09bu01.03.15.681	Robinie	Baum großkronig	348
6	09bu01.03.15.682	Robinie	Baum großkronig	384
7	09bu01.03.15.684	Robinie	Baum großkronig	277
8	09bu01.03.15.685	Säuleneiche	Baum mittelkronig	164
9	09bu01.03.15.686	Eiche	Baum großkronig	273
10	09bu01.03.15.687	Birke	Baum mittelkronig	162
11	09bu01.03.15.688	Roteiche	Baum großkronig	220
12	09bu01.03.15.689	Silberahorn	Baum großkronig	343
13	09bu01.03.15.691	Roteiche	Baum großkronig	192
14	09bu01.03.15.692	Roteiche	Baum großkronig	240
15	09bu01.03.15.694	Eiche	Baum großkronig	275
16	09bu01.03.15.696	Eiche	Baum großkronig	200
17	09bu01.03.15.697	Eiche	Baum großkronig	203
18	09bu01.03.15.698	Hainbuche	Baum mittelkronig	155
19	09bu01.03.15.699	Eiche	Baum großkronig	230
20	09bu01.03.15.700	Eiche	Baum großkronig	240
21	09bu01.03.15.701	Lärche	Baum mittelkronig	173
22	09bu01.03.15.702	Weide (Trauer-)	Baum mittelkronig	265
23	09bu01.03.15.704	Gleditschie	Baum großkronig	187
24	09bu01.03.15.706	Birke	Baum großkronig	193
25	09bu01.03.15.708	Schnurbaum	Baum großkronig	235
26	09bu01.03.15.709	Buche	Baum großkronig	230
27	09bu01.03.15.712	Ahorn	Baum mittelkronig	152
28	09bu01.03.15.713	Ahorn	Baum mittelkronig	120
29	09bu01.03.15.714	Ahorn	Baum mittelkronig	144
30	09bu01.03.15.716	Eiche	Baum großkronig	229
31	09bu01.03.15.717	Birke	Baum großkronig	190
32	09bu01.03.15.718	Birke	Baum mittelkronig	123
33	09bu01.03.15.719	Robinie	Baum großkronig	290
34	09bu01.03.15.720	Robinie	Baum großkronig	273
35	09bu01.03.15.721	Buche	Baum großkronig	223
36	09bu01.03.15.722	Pappel	Baum großkronig	375
37	09bu01.03.15.723	Silberahorn	Baum großkronig	313
38	09bu01.03.15.724	Silberahorn	Baum großkronig	315
39	09bu01.03.15.726	Birke	Baum mittelkronig	142
40	09bu01.03.15.727	Silberahorn	Baum großkronig	347
41	09bu01.03.15.728	Robinie	Baum großkronig	243
42	09bu01.03.15.729	Schnurbaum	Baum großkronig	238
43	09bu01.03.15.730	Schnurbaum	Baum großkronig	220
44	09bu01.03.15.732	Papierbirke	Baum großkronig	156
45	09bu01.03.15.733	Roteiche	Baum großkronig	293
46	09bu01.03.15.734	Roteiche	Baum großkronig	233
47	09bu01.03.15.735	Roteiche	Baum großkronig	305
48	09bu01.03.15.736	Roteiche	Baum großkronig	191
49	09bu01.03.15.737	Götterbaum	Baum großkronig	193
50	09bu01.03.15.738	Robine	Baum großkronig	226
51	09bu01.03.15.739	Robine	Baum großkronig	228

52	09bu01.03.15.740	Robine	Baum großkronig	219
53	09bu01.03.15.741	Birke	Baum mittelkronig	124
54	09bu01.03.15.742	Roteiche	Baum großkronig	349
55	09bu01.03.15.743	Birke	Baum großkronig	175
56	09bu01.03.15.745	Linde	Baum großkronig	323
57	09bu01.03.15.746	Birke	Baum mittelkronig	146
58	09bu01.03.15.747	Buche	Baum großkronig	223
59	09bu01.03.15.748	Linde	Baum großkronig	269
60	09bu01.03.15.749	Eiche	Baum großkronig	228
61	09bu01.03.15.750	Linde	Baum großkronig	265
62	09bu01.03.15.751	Buche	Baum großkronig	258
63	09bu01.03.15.752	Birke	Baum großkronig	196
64	09bu01.03.15.753	Eiche	Baum großkronig	260
65	09bu01.03.15.754	Robinie	Baum großkronig	206
66	09bu01.03.15.755	Roteiche	Baum großkronig	285
67	09bu01.03.15.757	Birke	Baum großkronig	152
68	09bu01.03.15.758	Buche	Baum großkronig	237
69	09bu01.03.15.760	Papierbirke	Baum kleinkronig	117
70	09bu01.03.15.762	Roteiche	Baum großkronig	244